


「コアリング」にご注意

注射針を溶解用液や薬剤のゴム栓に刺すとき、最も注意しなければいけないことがあります。それが、**コアリング**です。

コアリングとは

注射針を、専用溶解用液の容器やエポプロステノール静注用「ヤンセン」のビンのゴム栓に刺すとき、注射針の**あごの部分**によってゴム栓から**ゴム片(コア)**が削り取られ、薬液に混入したり、吸引不良の原因になることがあります。この現象を**コアリング**といいます。


コアリングは、注射針をゴム栓に対して斜めに刺したり、針を回転させながら刺したり、同じ場所に何回も刺したりすると起こりやすくなります。薬液の調整時には、コアリングにも十分な注意を払いましょう。




コアリングが発生した場合、その薬剤は使用せず、主治医あるいはかかりつけ薬局にご相談ください。

注射針の正しい刺し方

1 注射針をゴム栓の**中央部**に**ゆっくり垂直**に刺す。



2 注射針を刺している途中で**回さない**。



3 注射針を複数回刺す場合には、**同じ場所を避ける**。

